


SASTAVLJENE CIJEVI OD RAZLIČITIH MATERIJALA

Ako se sastavljena cijev sastoji od dvije cijevi izrađenih od različitih materijala, unutarnje cijevi (I) sa značajkama E_1 i ν_1 te vanjske cijevi (II) sa značajkama E_2 i ν_2 , (slika 13), postupak izvoda izraza jednak je prethodnom.



Slika 13. Sastavljena debela cijev s cijevima od različitih materijala

Dodirni tlak p_d kod poznatog preklopa δ može se odrediti iz uvjeta radikalnih pomaka sastavnih cijevi na površini dodira cijevi $r = r_2$:

$$-(u^I)_{r=r_2} + (u^{II})_{r=r_2} = \delta, \quad (71)$$

pri čemu je za unutarnju cijev (I) radikalni pomak za $r = r_2$ i tlak $p_2 = p_d$ određen prema [izrazu \(47b\)](#), uz osno naprezanje $\sigma_x = 0$:

$$(u^I)_{r=r_2} = -p_d \cdot \frac{r_2}{E_1} \cdot \left(\frac{r_2^2 + r_1^2}{r_2^2 - r_1^2} - \nu_1 \right). \quad (72a)$$

Za vanjsku cijev (II), radikalni pomak za $r = r_2$ i tlak $p_1 = p_d$ određen je prema [izrazu \(32a\)](#), uz osno naprezanje $\sigma_x = 0$:

$$(u^{II})_{r=r_2} = p_d \cdot \frac{r_2}{E_2} \cdot \left(\frac{r_2^2 + r_3^2}{r_3^2 - r_2^2} + \nu_2 \right). \quad (72b)$$

Uvrštavanjem izraza (72a) i (72b) u jedn. (71), slijedi izraz za izračunavanje tlaka p_d na mjestu dodira, kod poznatog preklopa δ , nakon prisilnog sastavljanja cijevi:

$$p_d = \frac{\delta}{r_2} \cdot \frac{1}{\frac{1}{E_1} \cdot \left(\frac{r_2^2 + r_1^2}{r_2^2 - r_1^2} - \nu_1 \right) + \frac{1}{E_2} \cdot \left(\frac{r_3^2 + r_2^2}{r_3^2 - r_2^2} + \nu_2 \right)}. \quad (73)$$

Izraz (73) može se pisati u jednostavnijem obliku za računanje:

$$p_d = \frac{\delta}{r_2} \cdot \frac{1}{\frac{C_1}{E_1} + \frac{C_2}{E_2}}, \quad (74)$$

gdje su konstante sastavnih cijevi C_1 i C_2 određene izrazima:

$$C_1 = \frac{r_2^2 + r_1^2}{r_2^2 - r_1^2} - \nu_1, \quad C_2 = \frac{r_3^2 + r_2^2}{r_3^2 - r_2^2} + \nu_2. \quad (75)$$

Vrijednosti radijalnih i cirkularnih komponenti naprezanja u sastavljenoj cijevi određuju se na površinama unutarnje (I) i vanjske (II) cijevi:

- metodom superpozicije, [izrazi \(59\) do \(61\)](#), raspodjele naprezanja kao na slici 10 ili
- nakon određivanje tlaka p_2 na dodirnim površinama, koji se kod sastavnih cijevi od različitih materijala određuje prema izrazu (78), [izrazi \(63a\) do \(63c\)](#).


$$\text{Za } r = r_2 \text{ vrijedi: } (u^{\text{II}})_{r=r_2} = (u^{\text{I}})_{r=r_2} + \delta, \quad (76)$$

gdje su radijalni pomaci površina sastavnih cijevi za $r = r_2$:

$$(u^{\text{I}})_{r=r_2} = \frac{r_2}{E_1} \cdot \frac{2p_1 \cdot r_1^2}{r_2^2 - r_1^2} - p_2 \cdot \frac{r_2}{E_1} \cdot C_1, \quad (u^{\text{II}})_{r=r_2} = p_2 \cdot \frac{r_2}{E_2} \cdot C_2. \quad (77)$$

Uvrštavanjem izraza (77) u jednadžbu (76) slijedi izraz za izračunavanje tlaka p_2 na dodirnim površinama sastavnih cijevi I i II, kod opterećenja sastavljenе cijevi unutarnjim tlakom p_1 , slika 14:

$$\boxed{\text{za } r = r_2 : p_2 = \left| (\sigma_r)_{r=r_2} \right| = p_d + \frac{p_1}{C_1 + C_2} \cdot \frac{E_1}{E_2} \cdot \frac{2r_1^2}{r_2^2 - r_1^2}.} \quad (78)$$



Slika 14. Opterećenja tlakovima sastavnih cijevi I (slika a) i cijevi II (slika b) sastavljene cijevi opterećene unutarnjim tlakom p_1 (slika 10.c)

Izrazi za **vrijednosti radijalnih i cirkularnih naprezanja** na površinama unutarnje (I) i vanjske (II) sastavne cijevi, isti su kao ranije za cijevi od istog materijala:

- radijalne komponente naprezanja su:

$$(\sigma_r)_{r=r_1} = -p_1, \quad (\sigma_r^{\text{I}})_{r=r_2} = (\sigma_r^{\text{II}})_{r=r_2} = -p_2, \quad (\sigma_r)_{r=r_3} = 0. \quad (63\text{a})$$

- cirkularne komponente naprezanja za unutarnju cijev (I) su:

$$(\sigma_\varphi)_{r=r_1} = p_1 \cdot \frac{r_2^2 + r_1^2}{r_2^2 - r_1^2} - p_2 \cdot \frac{2r_2^2}{r_2^2 - r_1^2}, \quad (\sigma_\varphi^{\text{I}})_{r=r_2} = p_1 \cdot \frac{2r_1^2}{r_2^2 - r_1^2} - p_2 \cdot \frac{r_2^2 + r_1^2}{r_2^2 - r_1^2}; \quad (63\text{b})$$

- cirkularne komponente naprezanja za vanjsku cijev (II) su:

$$(\sigma_\varphi^{\text{II}})_{r=r_2} = p_2 \cdot \frac{r_3^2 + r_2^2}{r_3^2 - r_2^2}, \quad (\sigma_\varphi)_{r=r_3} = p_2 \cdot \frac{2r_2^2}{r_3^2 - r_2^2}. \quad (63\text{c})$$

Radijalni pomaci su na unutarnjoj, dodirnoj i vanjskoj površini sastavljenih cijevi, tj. povećanja polumjera sastavnih cijevi I i II, kod opterećenja unutarnjim tlakom p_1 :

- za unutarnju cijev (I):

$$(u^I)_{r=r_1} = \frac{p_1 \cdot r_1}{E_1} \cdot \left(\frac{r_1^2 + r_2^2}{r_2^2 - r_1^2} + \nu_1 \right) - p_2 \cdot \frac{2r_1}{E_1} \cdot \frac{r_2^2}{r_2^2 - r_1^2} = \frac{r_1}{E_1} \cdot \left[p_1 \cdot C_1 - p_2 \cdot \frac{2r_2^2}{r_2^2 - r_1^2} \right], \quad (79a)$$

$$(u^I)_{r=r_2} = \frac{2p_1 \cdot r_1^2 \cdot r_2}{E_1 \cdot (r_2^2 - r_1^2)} - p_2 \cdot \frac{r_2}{E_1} \cdot \left(\frac{r_2^2 + r_1^2}{r_2^2 - r_1^2} - \nu_1 \right) = \frac{r_2}{E_1} \cdot \left[p_1 \cdot \frac{2r_1^2}{r_2^2 - r_1^2} - p_2 \cdot C_1 \right]; \quad (79b)$$

- za vanjsku cijev (II):

$$(u^{II})_{r=r_2} = \frac{p_2 \cdot r_2}{E_2} \cdot \left(\frac{r_3^2 + r_2^2}{r_3^2 - r_2^2} + \nu_2 \right) = p_2 \cdot \frac{r_2}{E_2} \cdot C_2, \text{ tj. vrijedi: } (u^{II})_{r=r_2} = (u^I)_{r=r_2} + \delta, \quad (79c)$$

$$(u^{II})_{r=r_3} = p_2 \cdot \frac{r_3}{E_2} \cdot \frac{2r_2^2}{r_3^2 - r_2^2}. \quad (79d)$$

Numerički primjeri u riješenim zadacima za sastavljeni cijevi od različitih materijala.