


### 1. Primjer: Sastavljena debela cijev od različitih materijala, sastavljena bez početnog preklopa, opterećena unutarnjim tlakom

Sastavljena debela cijev sastoje se od mjedene unutarnje cijevi (I) polumjera  $r_1$  i  $r_2$ , te čelične vanjske cijevi (II) polumjera  $r_2$  i  $r_3$ , slika 1.a). Kod sastavljanja cijevi nije bilo preklopa između cijevi ( $\delta=0$ ). Nakon sastavljanja cijev je opterećena jednolikim unutarnjim tlakom  $p_1$ .

Treba odrediti:


1. vrijednosti radikalnih i cirkularnih naprezanja  $\sigma_r$  i  $\sigma_\phi$  za unutarnju (I) i vanjsku cijev (II), uz skice raspodjele naprezanja po presjeku cijevi
2. faktore sigurnosti na tečenje sastavnih cijevi
3. iznose pomaka točaka površina sastavnih cijevi, tj. povećanja polumjera cijevi.



Zadano:

$$\begin{aligned} r_1 &= 5 \text{ cm}, \quad r_2 = 6 \text{ cm}, \quad r_3 = 9 \text{ cm}, \quad p_1 = 800 \text{ bar}, \quad \nu_1 = \nu_2 = 0,3, \\ \text{mjedena cijev (I)}: \quad R_{p0,2} &= 220 \text{ MPa}, \quad E_1 = 125 \text{ GPa}, \\ \text{čelična cijev (II)}: \quad R_e &= 225 \text{ MPa}, \quad E_2 = 210 \text{ GPa}. \end{aligned}$$

**Rješenje:**



Za sastavljenu cijev, nakon opterećivanja unutarnjim tlakom  $p_1$ , tlak  $p_2$  na dodirnim površinama sastavnih cijevi (I) i (II), (slika 1.b), može se odrediti iz jednakosti pomaka tih površina, tj. vrijedi:

$$(u^{\text{II}})_{r=r_2} = (u^{\text{I}})_{r=r_2} \text{ uz } (\delta=0).$$

Prema [izrazima \(79b\)](#) i [\(79c\)](#), uz zadane vrijednosti, slijedi :

$$\begin{aligned} (u^{\text{I}})_{r=r_2} &= \frac{2p_1 \cdot r_1^2}{E_1} \cdot \frac{r_2}{r_2^2 - r_1^2} - p_2 \cdot \frac{r_2}{E_1} \cdot \left( \frac{r_2^2 + r_1^2}{r_2^2 - r_1^2} - \nu_1 \right) = \frac{p_1 \cdot r_2}{E_1} \cdot \frac{2 \cdot 5^2}{6^2 - 5^2} - p_2 \cdot \frac{r_2}{E_1} \cdot \left( \frac{6^2 + 5^2}{6^2 - 5^2} - 0,3 \right) = \\ &= \frac{6}{125 \cdot 10^3} \cdot \left[ p_1 \cdot \frac{50}{11} - p_2 \cdot \left( \frac{61}{11} - 0,3 \right) \right], \end{aligned} \quad (\text{a})$$

$$(u^{\text{II}})_{r=r_2} = \frac{p_2 \cdot r_2}{E_2} \cdot \left( \frac{r_3^2 + r_2^2}{r_3^2 - r_2^2} + \nu_2 \right) = p_2 \cdot \frac{6}{E_2} \cdot \left( \frac{9^2 + 6^2}{9^2 - 6^2} + 0,3 \right) = p_2 \cdot \frac{6}{210 \cdot 10^3} \cdot \left( \frac{117}{45} + 0,3 \right). \quad (\text{b})$$

Izjednačavanjem izraza (a) i (b), slijedi apsolutna vrijednost tlaka  $p_2$  na dodirnim površinama sastavnih cijevi:

$$\frac{6}{125 \cdot 10^3} \cdot \left[ p_1 \cdot \frac{50}{11} - p_2 \cdot \left( \frac{61}{11} - 0,3 \right) \right] = p_2 \cdot \frac{6}{210 \cdot 10^3} \cdot \left( \frac{117}{45} + 0,3 \right) / \cdot \frac{10^3}{6}$$

$$p_2 \cdot (0,01381 + 0,041964) = p_1 \cdot 0,036364 \Rightarrow p_2 \cdot 0,055774 = p_1 \cdot 0,036364,$$

$$p_2 = p_1 \cdot \frac{0,036364}{0,055774} \approx 0,065203 \cdot p_1 = 0,065203 \cdot 800 = 521,62 \text{ bar} \approx 52,16 \text{ MPa}.$$

## 1. Vrijednosti radijalnih i cirkularnih naprezanja u dijelovima sastavljenih cijevi opterećene unutarnjim tlakom $p_1$ , slika 1.b)

Vrijednosti radijalnih i cirkularnih naprezanja  $\sigma_r$  i  $\sigma_\phi$  na površinama unutarnje mjeđene (I) i vanjske čelične cijevi (II) kod opterećenja sastavljenih cijevi unutarnjim tlakom  $p_1$ , mogu se izračunati prema izrazima (63a,b,c). Skice raspodjele naprezanja po presjeku cijevi dane su na slici 2.

Radijalne komponente naprezanja su:

$$(I) \text{ mjeđena cijev: } (\sigma_r^I)_{r=r_1} = -p_1 = -80 \text{ MPa,}$$

$$(\sigma_r^I)_{r=r_2} = -p_2 = -52,16 \text{ MPa,}$$

(II) čelična cijev:

$$(\sigma_r^{II})_{r=r_2} = -p_2 = -52,16 \text{ MPa, } (\sigma_r^{II})_{r=r_3} = 0.$$

Cirkularne komponente naprezanja su:


(I) mjeđena cijev:

$$\begin{aligned} (\sigma_\phi^I)_{r=r_1} &= p_1 \cdot \frac{r_2^2 + r_1^2}{r_2^2 - r_1^2} - p_2 \cdot \frac{2r_2^2}{r_2^2 - r_1^2} = \\ &= 80 \cdot \frac{6^2 + 5^2}{6^2 - 5^2} - 52,16 \cdot \frac{2 \cdot 6^2}{6^2 - 5^2} = 102,23 \text{ MPa,} \\ (\sigma_\phi^I)_{r=r_2} &= p_1 \cdot \frac{2r_1^2}{r_2^2 - r_1^2} - p_2 \cdot \frac{r_2^2 + r_1^2}{r_2^2 - r_1^2} = \\ &= 80 \cdot \frac{2 \cdot 5^2}{6^2 - 5^2} - 52,16 \cdot \frac{6^2 + 5^2}{6^2 - 5^2} = 74,40 \text{ MPa.} \end{aligned}$$

(II) čelična cijev:

$$(\sigma_\phi^{II})_{r=r_2} = p_2 \cdot \frac{r_3^2 + r_2^2}{r_3^2 - r_2^2} = 52,16 \cdot \frac{9^2 + 6^2}{9^2 - 6^2} = 135,62 \text{ MPa,}$$

$$(\sigma_\phi^{II})_{r=r_3} = p_2 \cdot \frac{2r_2^2}{r_3^2 - r_2^2} = 52,16 \cdot \frac{2 \cdot 6^2}{9^2 - 6^2} = 83,46 \text{ MPa.}$$




Slika 2. Skice raspodjele radijalnih i cirkularnih naprezanja u stijenkama sastavnih cijevi

## 2. Faktori sigurnosti na tečenje sastavnih cijevi

Najveća su naprezanja u točkama unutarnjih površina debelih cijevi (I) i (II), gdje vlada dvoosno stanje naprezanja, a iznosi glavnih naprezanja su (na slici elementa):

$$(I): \quad \sigma_1 = (\sigma_\phi^I)_{r=r_1} = 102,23 \text{ MPa, } \sigma_3 = (\sigma_r^I)_{r=r_1} = -80 \text{ MPa,}$$

$$(II): \quad \sigma_1 = (\sigma_\phi^{II})_{r=r_2} = 135,62 \text{ MPa, } \sigma_3 = (\sigma_r^{II})_{r=r_2} = -52,16 \text{ MPa.}$$



Maksimalno ekvivalentno naprezanje prema teoriji najvećeg posmičnog naprezanja  $\tau_{\max}$  u tim točkama sastavnih cijevi jest:

$$(I): \quad \sigma_{\text{ekv}}^I = \sigma_1 - \sigma_3 = 102,23 - (-80) = 182,23 \text{ MPa,}$$

$$(II): \quad \sigma_{\text{ekv}}^{II} = \sigma_1 - \sigma_3 = 135,62 - (-52,16) = 187,78 \text{ MPa.}$$

Faktori sigurnosti na tečenje sastavnih cijevi u opterećenoj sastavljenoj cijevi su:

$$\text{za cijev (I): } S_T^I = \frac{R_{p0,2}}{\sigma_{\text{ekv}}^I} = \frac{220}{182,23} = 1,21$$

$$\text{te za cijev (II): } S_T^{II} = \frac{R_e}{\sigma_{\text{ekv}}^{II}} = \frac{225}{187,78} = 1,20 .$$

### 3. Numeričke vrijednosti radikalnih pomaka površina sastavnih cijevi kod opterećenja sastavljenе cijevi unutarnjim tlakom $p_1 = 80 \text{ MPa}$

Radikalni pomaci na unutarnjoj, dodirnoj i vanjskoj površini sastavljenе cijevi, tj. povećanja polumjera sastavnih cijevi kod opterećenja cijevi unutarnjim tlakom  $p_1$  su:

- za unutarnju mjedenu cijev (I) prema [izrazima \(79a, 79b\)](#):

$$(u^I)_{r=r_1} = \frac{p_1 \cdot r_1}{E_1} \cdot \left( \frac{r_2^2 + r_1^2}{r_2^2 - r_1^2} + \nu_1 \right) - p_2 \cdot \frac{2r_1}{E_1} \cdot \frac{r_2^2}{r_2^2 - r_1^2} = \\ = \frac{50}{125000} \cdot \left[ 80 \cdot \left( \frac{6^2 + 5^2}{6^2 - 5^2} + 0,3 \right) - 52,16 \cdot \frac{2 \cdot 6^2}{6^2 - 5^2} \right] = 0,051 \text{ mm},$$

$$(u^I)_{r=r_2} = p_1 \cdot \frac{2r_2}{E_1} \cdot \frac{r_1^2}{r_2^2 - r_1^2} - p_2 \cdot \frac{r_2}{E_1} \cdot \left( \frac{r_2^2 + r_1^2}{r_2^2 - r_1^2} - \nu_1 \right) = \\ = \frac{60}{125000} \cdot \left[ 80 \cdot \frac{2 \cdot 5^2}{6^2 - 5^2} - 52,16 \cdot \left( \frac{6^2 + 5^2}{6^2 - 5^2} - 0,3 \right) \right] = 0,043 \text{ mm}$$

- za vanjsku čeličnu cijev (II) prema [izrazima \(79c, 79d\)](#):

$$(u^{II})_{r=r_2} = \frac{p_2 \cdot r_2}{E_2} \cdot \left( \frac{r_3^2 + r_2^2}{r_3^2 - r_2^2} + \nu_2 \right) = \frac{52,16 \cdot 60}{210000} \cdot \left( \frac{9^2 + 6^2}{9^2 - 6^2} + 0,3 \right) = 0,043 \text{ mm} = (u^I)_{r=r_2},$$

$$(u^{II})_{r=r_3} = \frac{p_2 \cdot r_3}{E_2} \cdot \frac{2r_2^2}{r_3^2 - r_2^2} = \frac{52,16 \cdot 90}{210000} \cdot \frac{2 \cdot 6^2}{9^2 - 6^2} = 0,036 \text{ mm}.$$