


2. Primjer: Sastavljena debela cijev od različitih materijala opterećena unutarnjim tlakom

Sastavljena debela cijev sastoji se od unutarnje cijevi (I) polumjera r_1 i r_2 , izrađene od sivog lijeva, te čelične vanjske cijevi (II) polumjera r_2 i r_3 , slika 1.a). Kod sastavljanja cijevi preklop između cijevi bio je δ . Nakon sastavljanja cijev je opterećena jednolikim unutarnjim tlakom p_1 .

Treba odrediti:

1. vrijednosti radikalnih i cirkularnih naprezanja σ_r i σ_ϕ za unutarnju (I) i vanjsku cijev (II), uz skice raspodjele naprezanja po presjeku cijevi
2. faktore sigurnosti na čvrstoću sastavnih cijevi
3. iznose pomaka točaka površina sastavnih cijevi, tj. povećanja polumjera cijevi.



Zadano:

$$r_1 = 45 \text{ mm}, \quad r_2 = 2r_1 = 90 \text{ mm}, \quad r_3 = r_1\sqrt{6} \approx 110,23 \text{ mm},$$

$$\delta = 0,045 \text{ mm}, \quad p_1 = 700 \text{ bar},$$


$$\text{cijev (I), sivi lijev: } R_{m,v} = 200 \text{ MPa}, \quad R_{m,t} = 700 \text{ MPa},$$

$$E_1 = 110 \text{ GPa}, \quad v_1 = 0,26,$$

$$\text{cijev (II), čelik: } R_m = 470 \text{ MPa}, \quad R_e = 225 \text{ MPa},$$

$$E_2 = 210 \text{ GPa}, \quad v_2 = 0,32.$$

Rješenje:



Dodirni tlak p_d kod poznatog preklopa δ može se odrediti iz uvjeta radikalnih pomaka sastavnih cijevi na površini dodira cijevi $r = r_2$, (slika 1.b):

$$(u^{II})_{r=r_2} = (u^I)_{r=r_2} + \delta.$$

Slijedi [izraz \(73\)](#) za izračunavanje tlaka p_d na mjestu dodira, kod poznatog preklopa δ , nakon prisilnog sastavljanja cijevi (I) i (II), odnosno u jednostavnijem obliku [izrazi \(74\)](#) i [\(75\)](#). Uvrštavanjem zadanih vrijednosti dobiva se vrijednost tlaka p_d na mjestu dodira:

$$p_d = \frac{\delta}{r_2} \cdot \frac{1}{\frac{C_1}{E_1} + \frac{C_2}{E_2}} = \frac{0,045}{90} \cdot \frac{1}{\frac{1,4067}{110 \cdot 10^3} + \frac{5,32}{210 \cdot 10^3}} \approx 13,116 \text{ MPa},$$

gdje su konstante sastavnih cijevi C_1 i C_2 određene izrazima:

$$C_1 = \frac{r_2^2 + r_1^2}{r_2^2 - r_1^2} - v_1 = \frac{4+1}{4-1} - 0,26 = 1,4067, \quad C_2 = \frac{r_3^2 + r_2^2}{r_3^2 - r_2^2} + v_2 = \frac{6+4}{6-4} + 0,32 = 5,320.$$

1. Vrijednosti radikalnih i cirkularnih naprezanja u sastavnim cijevima

Prema [izrazu \(78\)](#) tlak p_2 na dodirnim površinama sastavnih cijevi (I) i (II), kod opterećenja sastavljene cijevi unutarnjim tlakom p_1 , slika 1.c, jest:

1.c)

$$\text{za } r = r_2 : \quad p_2 = (\sigma_r)_{r=r_2} = p_d + \frac{p_1}{C_1 + C_2} \cdot \frac{2r_1^2}{E_1 - E_2} =$$

$$= 13,116 + \frac{70}{1,4067 + 5,32} \cdot \frac{110}{210} \cdot \frac{2 \cdot 1}{4 - 1} = 13,116 + 11,13 \approx 24,25 \text{ MPa}.$$

Vrijednosti radijalnih σ_r i cirkularnih naprezanja σ_ϕ u presjecima sastavnih cijevi određuju se prema [izrazima \(63a, b\)](#) za unutarnju cijev (I), te prema [izrazima \(63a, c\)](#) za vanjsku cijev (II), a na slici 2) dana je raspodjela naprezanja u presjecima cijevi kod opterećenja sastavljenih cijevi unutarnjim tlakom p_1 :

- unutarnja cijev (I):

$$(\sigma_r^I)_{r=r_1} = -p_1 = -70 \text{ MPa},$$

$$(\sigma_r^I)_{r=r_2} = -p_2 = -24,25 \text{ MPa},$$

$$(\sigma_\phi^I)_{r=r_1} = p_1 \cdot \frac{r_2^2 + r_1^2}{r_2^2 - r_1^2} - p_2 \cdot \frac{2r_2^2}{r_2^2 - r_1^2} \approx 52 \text{ MPa},$$


$$(\sigma_\phi^I)_{r=r_2} = p_1 \cdot \frac{2r_1^2}{r_2^2 - r_1^2} - p_2 \cdot \frac{r_2^2 + r_1^2}{r_2^2 - r_1^2} \approx 6,26 \text{ MPa},$$

- vanjska cijev (II):

$$(\sigma_r^{II})_{r=r_2} = -p_2 = -24,25 \text{ MPa}, \quad (\sigma_r^{II})_{r=r_3} = 0,$$

$$(\sigma_\phi^{II})_{r=r_2} = p_2 \cdot \frac{r_3^2 + r_2^2}{r_3^2 - r_2^2} = 24,25 \cdot \frac{6+4}{6-4} = 121,22 \text{ MPa},$$

$$(\sigma_\phi^{II})_{r=r_3} = p_2 \cdot \frac{2r_2^2}{r_3^2 - r_2^2} = 24,25 \cdot \frac{2 \cdot 4}{6-4} \approx 97,0 \text{ MPa}.$$




Slika 2. Raspodjela naprezanja, različiti materijali: sivi lijev – čelik

2. Faktori sigurnosti sastavnih cijevi

Najveća su naprezanja u točkama unutarnjih površina debelih cijevi (I) i (II), gdje vlada dvoosno stanje naprezanja, a iznosi glavnih naprezanja su (na slici elementa):

$$(I): \quad \sigma_1 = (\sigma_\phi^I)_{r=r_1} = 52 \text{ MPa}, \quad \sigma_3 = (\sigma_r^I)_{r=r_1} = -70 \text{ MPa},$$

$$(II): \quad \sigma_1 = (\sigma_\phi^{II})_{r=r_2} = 121,22 \text{ MPa}, \quad \sigma_3 = (\sigma_r^{II})_{r=r_2} = -24,25 \text{ MPa}.$$



Maksimalno ekvivalentno naprezanje prema teoriji najvećeg posmičnog naprezanja τ_{\max} u tim točkama sastavnih cijevi jest:

$$(I): \quad \sigma_{\text{ekv}}^I = \sigma_1 - \sigma_3 = 52 - (-70) = 122 \text{ MPa},$$

$$(II): \quad \sigma_{\text{ekv}}^{II} = \sigma_1 - \sigma_3 = 121,22 - (-24,25) = 145,47 \text{ MPa}.$$

Faktori sigurnosti sastavnih cijevi u opterećenoj sastavljenoj cijevi su:

$$\text{za cijev (I), od sivog lijeva, na rasteznu čvrstoću: } S_m^I = \frac{R_{mv}}{\sigma_{ekv}^I} = \frac{200}{122} = 1,64 ,$$

$$\text{te za cijev (II), od čelika, na tečenje: } S_T^{II} = \frac{R_e}{\sigma_{ekv}^{II}} = \frac{225}{145,47} = 1,55 .$$

Čvrstoća obje sastavne cijevi zadovoljava, jer je prema propisima: $S_{min} = 1,5$.

3. Iznosi radikalnih pomaka točaka površina sastavnih cijevi

Radikalni pomaci na unutarnjoj, dodirnoj i vanjskoj površini sastavljenе cijevi, tj. povećanja polumjera sastavnih cijevi kod opterećenja cijevi unutarnjim tlakom p_1 su:

- za unutarnju cijev (I) prema [izrazima \(79a, 79b\)](#):

$$(u^I)_{r=r_1} = \frac{r_1}{E_1} \left[p_1 \cdot \left(\frac{r_2^2 + r_1^2}{r_2^2 - r_1^2} + \nu_1 \right) - p_2 \cdot \frac{2 \cdot r_2^2}{r_2^2 - r_1^2} \right] = \frac{45}{1,1 \cdot 10^5} \cdot \left[70 \cdot \left(\frac{4+1}{4-1} + 0,26 \right) - 24,25 \cdot \frac{2 \cdot 4}{4-1} \right] = 0,029 \text{ mm},$$

$$(u^I)_{r=r_2} = \frac{r_2}{E_1} \left[\frac{p_1 \cdot 2r_2^2}{r_2^2 - r_1^2} - p_2 \cdot \left(\frac{r_2^2 + r_1^2}{r_2^2 - r_1^2} - \nu_1 \right) \right] = \frac{90}{1,1 \cdot 10^5} \cdot \left[\frac{70 \cdot 2 \cdot 1}{4-1} - 24,25 \cdot \left(\frac{5}{3} - 0,26 \right) \right] = 0,010 \text{ mm} ,$$

- za vanjsku cijev (II) prema [izrazima \(79c, 79d\)](#):

$$(u^{II})_{r=r_2} = \frac{p_2 \cdot r_2}{E_2} \cdot \left(\frac{r_3^2 + r_2^2}{r_3^2 - r_2^2} + \nu_2 \right) = \frac{24,25 \cdot 90}{2,1 \cdot 10^5} \cdot \left[\frac{6+4}{6-4} + 0,32 \right] = 0,055 \text{ mm} ,$$

tj. vrijedi: $(u^{II})_{r=r_2} = (u^I)_{r=r_2} + \delta = 0,010 + 0,045 = 0,055 \text{ mm} ,$

$$(u^{II})_{r=r_3} = \frac{p_2 \cdot 2r_3}{E_2} \cdot \frac{r_2^2}{r_3^2 - r_2^2} = \frac{24,25 \cdot 2 \cdot 45\sqrt{6}}{2,1 \cdot 10^5} \cdot \frac{4}{6-4} = 0,051 \text{ mm} .$$