

3. Puni okrugli štap u absolutno krutoj ploči

Vrijednost dodirnog tlaka na mjestu steznog spoja štapa i absolutno krute ploče, tj. vrijedi $E_2 \rightarrow \infty$, dodirni tlak p_d na mjestu steznog spoja određuje se iz [izraza \(98\)](#):

$$p_d \cong \frac{2\delta}{d} \cdot \frac{E}{1-\nu} = \frac{2 \cdot 0,03}{60} \cdot \frac{2 \cdot 10^5}{1-0,3} = 285,7 \text{ MPa} .$$

Sila potrebna za izvlačenje štapa iz absolutno krute ploče jest:

$$F_{\min} = \mu \cdot p_d \cdot \pi \cdot d \cdot h = 0,25 \cdot 28,57 \cdot \pi \cdot 6 \cdot 10 = 1346,3 \text{ kN}.$$

Minimalna vrijednost zakretnog momenta potrebnog za proklizavanje štapa u ploči jest:

$$\begin{aligned} T_{\min} &= \mu \cdot p_d \cdot \pi \cdot d \cdot h \cdot \frac{d}{2} = 0,25 \cdot 28,57 \cdot \pi \cdot 6 \cdot 10 \cdot 5 = \\ &\cong 4039 \text{ kN} \cdot \text{cm} = 40390 \text{ N} \cdot \text{m}. \end{aligned}$$

Faktor sigurnosti na čvrstoću štapa u tom je slučaju:

$$S_m = \frac{R_m}{\sigma_{ekv}} = \frac{R_m}{p_d} = \frac{600}{285,7} = 2,1 .$$