


Primjer 2. Ravninsko stanje naprezanja

U točki M tijela zadano je ravninsko stanje naprezanja u presjecima određenih s osi y i s osi \bar{x} , prema slici. Treba odrediti grafički pomoću Mohrove kružnice naprezanja:

- Vrijednosti normalnih i posmičnih naprezanja u presjecima određenih s osi x i osi \bar{y} , te odrediti kut φ zakreta osi \bar{x} spram osi x ,
- glavne pravce 1 i 2 te vrijednosti glavnih naprezanja,
- maksimalno posmično naprezanje s pripadnim normalnim naprezanjima.

Skicirati orientirane elemente u točki M tijela s ucrtanim komponentama naprezanja u svim koordinatnim sustavima.



Zadano: $\sigma_y = -40 \text{ MPa}$, $\tau_{yx} = 25 \text{ MPa}$, $\bar{\sigma}_x = 0$,
 $\bar{\tau}_{xy} = 40 \text{ MPa}$.

Na slici elementa M označeni su presjeci B i E sa zadanim pripadajućim komponentama naprezanja.

Mjerilo za Mohrovu kružnicu naprezanja:
 $1 \text{ cm} \triangleq 10 \text{ MPa}$.

Rješenje:

1. Analitička rješenja mogu se dobiti pomoću PC uporabom modula «Napr_def» programa «CVRSTOCA», zadatak B).


U ovom su primjeru dobiveni rezultati za vrijednosti naprezanja i kutove:

$$\sigma_x = 24,375 \text{ MPa}, \tau_{xy} = 25 \text{ MPa}, \text{ (slika a)}$$

$$\bar{\sigma}_y = -15,625 \text{ MPa}, \bar{\tau}_{yx} = 40 \text{ MPa}, \varphi = -20,556^\circ, \psi = 39,474^\circ, \text{ (slika b)}$$

$$\sigma_1 = 32,943 \text{ MPa}, \sigma_2 = -48,568 \text{ MPa}, \varphi_0 = 18,918^\circ, \text{ (slika c)}$$

$$\sigma_s = -7,813 \text{ MPa}, \tau_{xy\max} = 40,756 \text{ MPa}, \varphi_N = 63,918^\circ, \text{ (slika d).}$$



2. Grafičko rješenje pomoću Mohrove kružnice naprezanja

Postupak crtanja Mohrove kružnice naprezanja je sljedeći:

- U $(0\sigma\tau)$ -koordinatnom sustavu u zadanom mjerilu crtaju se točke B(-40, 25) i E(0, 40) koje predstavljaju vrijednosti komponenti naprezanja na presjecima B i E.

- Odredi se simetrala spojnica $\bar{B}\bar{E}$.


- Sjecište simetrale spojnice $\bar{B}\bar{E}$ i osi σ određuje središte S kružnice.

- Iz središta S opiše se kružnica polujmjera $R = \bar{BS} = \bar{SE}$.

- Kružnica siječe os σ u točkama C i D, čime su određene vrijednosti glavnih naprezanja u mjerilu: $\sigma_1 = \bar{OC}$ i $\sigma_2 = \bar{OD}$.

- Paralela s osi y kroz točku B presijeca kružnicu u točki P Mohrove kružnice.

- Pravac PC definira kut φ_0 glavnog pravca 1, a pravac PD je glavni pravac 2 u točki M tijela.
- Za određivanje naprezanja u presjeku određenom s osi x , povlači se iz pola P paralela s osi x do presjecišta s kružnicom u točki A, a također produlji se spojnica \overline{BS} do presjecišta s kružnicom u točki A. Time su u mjerilu određeni iznosi naprezanja σ_x i τ_{xy} .
- Za određivanje naprezanja u presjeku određenom s osi y , povlači se iz pola P paralela s osi \bar{y} do presjecišta s kružnicom u točki F, a također produlji se spojnica \overline{ES} do presjecišta s kružnicom u točki F. Time su u mjerilu određeni iznosi naprezanja σ_y i τ_{yx} .
- Pravac PE određuje kut φ osi \bar{x} s osi x .
- Točke na okomici kroz središte S kružnice određuju točke G i H u kojima je maksimalno posmično naprezanje $\tau_{xy\max}$, a normalna naprezanja jednaka su srednjem normalnom naprezanju σ_S u točki M tijela.
- Pravac osi \bar{n} određen je kutom φ_N povlačenjem pravca PG iz pola P.
- Svi orientirani elementi u točki M tijela s ucrtanim komponentama naprezanjima na presjecima u zadanim koordinatnim sustavima prikazani su na slikama a) do d).



Napomena: Nakon izračunatih iznosa komponenti naprezanja u (0_{xy}) -koordinatnom sustavu, može se grafičko rješenje dobiti uporabom modula «Mohr's circle» programa «MDSolids®».