

što nakon integriranja daje

$$M_r = \frac{Eh^3}{12(1-\nu^2)} \left(\frac{d\alpha}{dr} + \nu \frac{\alpha}{r} \right), \quad M_\varphi = \frac{Eh^3}{12(1-\nu^2)} \left(\frac{\alpha}{r} + \nu \frac{d\alpha}{dr} \right). \quad (5.6)$$

Veličina $h^3/12$ moment je tromosti jedinične širine poprečnog presjeka. Uvedemo li oznaku

$$D = \frac{Eh^3}{12(1-\nu^2)}, \quad \text{N}\cdot\text{m} \quad (5.7)$$

za fleksijsku krutost ploče, izraz (5.6) prelazi u

$$M_r = D \left(\frac{d\alpha}{dr} + \nu \frac{\alpha}{r} \right), \quad M_\varphi = D \left(\frac{\alpha}{r} + \nu \frac{d\alpha}{dr} \right), \quad \text{N} \quad (5.8)$$

5.3. Prepostavke o deformiranju i raspodjeli naprezanja

Analizu naprezanja i deformacija provest ćemo uz ove prepostavke:

1. Pri deformiranju normale na srednju ravninu ostaju ravne i okomite na *elastičnu plohu*. Elastična ploha $w = w(r)$ jest deformirana srednja ravnina
2. Elastična ploha ujedno je i neutralna ploha, tj. u njoj su naprezanja σ_r i σ_φ jednaka nuli.
3. U ploči vlada približno ravninsko naprezanje. Naprezanje σ_z zanemarivo je malo u usporedbi s naprezanjima σ_r i σ_φ .

Prva je prepostavka ekvivalentna prepostavci o ravnim presjecima koju smo uveli pri razmatranju savijanja štapova. Ona je u cijelosti ispunjena pri čistom savijanju. Ako osim momenta savijanja djeluje i poprečna sila, ta je prepostavka samo približno ispunjena, i to tim bolje čim je debljina ploče manja. Kako razmatramo samo tanke ploče, odstupanje od te prepostavke neznatno utječe na rezultate. Druga prepostavka ne može biti u cijelosti ispunjena jer nije moguće ravninu pretvoriti u dvostruko zakrivljenu plohu bez pojave naprezanja. Međutim, ako je ploča tanka i ako su