

Tablica 6.3 Faktori zareznog djelovanja spoja osovine s glavčinom [47]

Redni broj	Oblik glavčine	Faktor oblika K_f	Primjedba
1.		2	Spoj glavčine s osovinom pomoću klina
2.		2	Stezni spoj s 2 % preklopa
3.		1,7	Stezni spoj s 2 % preklopa
4.		1,6	Stezni spoj s 2% preklopa

Utjecaj površinske obrade. Što je površina strojnog dijela ili konstrukcije finije obrađena to je i titrajna čvrstoća veća. Utjecaj obrade površine to je veći što je ~~veća~~^{vise} čvrstoća materijala. Utjecaj površinske obrade uzima se u obzir faktorom kakvoće površine k_{l_1} čije se vrijednosti moguочitati iz dijagrama na slici 6.43. Taj se dijagram odnosi na savijanje ali se može primjeniti i na osno opterećenje (vlak-tlak), međutim u primjeru uvijanja primjenjuje se vrijednost k_{l_1} umjesto k_1 . Pri tome se k_{l_1} može odrediti iz k_1 pomoću empirijskog izraza

$$k_{l_1} = 0,575 k_1 + 0,425 . \quad (6.42)$$

Za dijelove koji su obrađeni površinskim valjanjem (surface rolling, Oberflächewalzen) i sačmanjem (Shot peening, Kugelstrahlen) uzima se k_1 .