

$$S_{\frac{R_e}{\sigma_{\max}}} = \frac{R_e}{\sigma_{\max}} = \frac{R_e}{(\sigma_a + \sigma_m)k_{dop}}, \quad (6.54)$$

$$S_{\frac{\tau_e}{\tau_{\max}}} = \frac{\tau_e}{\tau_{\max}} = \frac{\tau_e}{(\tau_a + \tau_m)k_{dop}}. \quad (6.55)$$

Od dva faktora sigurnosti $S_{\frac{R_e}{\sigma_{\max}}}$ i $S_{\frac{\tau_e}{\tau_{\max}}}$, mjerodavan je manji.

Simetrični ciklus. U slučaju simetričnog ciklusa je $\sigma_m = 0$, pa se faktor sigurnosti na zamor svodi na jednostavan oblik

$$S_{\frac{R_e}{\sigma_{\max}}} = \frac{\sigma_{-1}}{K_\sigma \sigma_n k_{dop}}, \quad S_{\frac{\tau_e}{\tau_{\max}}} = \frac{\tau_{-1}}{K_\tau \sigma_n k_{dop}}. \quad (6.56)$$

$$\bar{\sigma}_n = \bar{\tau}_a = \bar{\tau}_{\max}$$

$$\bar{\tau}_n = \bar{\tau}_a = \bar{\tau}_{\max}$$

Budući da se faktor sigurnosti može definirati pomoću izraza

$$S = \frac{\sigma_{\max}}{\sigma_{\min}}^{-1}, \quad (6.57)$$

bit će dopušteno normalno naprezanje:

$$\sigma_{dop} = \frac{\sigma_{-1}}{S \cdot K_\sigma \cdot k_{dop}} = \frac{\sigma_{-1} k_1 k_2 k_3}{S \cdot K_f k_{dop}}. \quad (6.58)$$

Na sličan način možemo dobiti za uvijanje dopušteno posmiješno naprezanje:

$$\tau_{dop} = \frac{\tau_{-1}}{S \cdot K_\tau \cdot k_{dop}} = \frac{\tau_{-1} k_1 k_2 k_3}{S \cdot K_f k_{dop}}. \quad (6.59)$$

Faktor sigurnosti protiv tečenja jednostavno glasi

$$S_{\frac{R_e}{\tau_{\max}}} = \frac{R_e}{\tau_{\max}}, \quad S_{\frac{\tau_e}{\tau_{\max}}} = \frac{\tau_e}{\tau_{\max}}. \quad (6.60)$$

PRIMJER 6.7

Fino brušena osovina izređena od ugljičnog čelika okreće se jednoliko, pri čemu je opterećena spregom M prema slici 6.51. Odrediti dopušteno opterećenje M_{dop} ako je zadano:

dinamička izdržljivost $\sigma_{-1} = 220 \text{ MPa}$,