


## ENERGIJA DEFORMIRANJA ŠTAPA

Ponoviti iz predmeta "ČVRSTOĆA I:

- Energija deformiranja linearno-elastičnog tijela, osnovni pojmovi i definicije.
- Gustoća energije deformiranja: dilatacijska i distorzijska energija.

U predmetu "ČVRSTOĆA II" razmatraju se:

- samo *linearно-еластичне конструкције*, tj. takve kod kojih pomaci linearno ovise o silama, a nakon rasterećenja konstrukcija se potpuno vraća u prvobitni oblik
- konstrukcije su izrađene od *linearно-еластичних материјала*




- konstrukcije su podvrgнуте *mirnim* ili *statičkim opterećenjima* (slika), tj. nema prirasta kinetičke energije ( $\Delta E_k = 0$ ) i nema izmjene topline s okolinom ( $Q = 0$ ).

Čitav rad vanjskih sila ( $W_e$ ) troši se na povećanje unutarnje energije  $U$  koja se tada naziva *energija deformiranja tijela*:

$$W_e = U.$$

### Energija deformiranja kod općeg primjera naprezanja opterećenog tijela

Razmatranje se provodi na elementu tijela obujma  $dV = dx \cdot dy \cdot dz$ , slika, čija je energija deformiranja, uz primjenu principa superpozicije za linearno-elastično tijelo:



$$dW_e = dU = \frac{1}{2} (\sigma_x \epsilon_x + \sigma_y \epsilon_y + \dots + \tau_{zx} \gamma_{zx}) dV,$$

a energija deformiranja po jedinici obujma tijela jest *gustoća energije deformiranja*:

$$U_o = \frac{dU}{dV} = \frac{1}{2} (\sigma_x \epsilon_x + \sigma_y \epsilon_y + \sigma_z \epsilon_z + \tau_{xy} \gamma_{xy} + \tau_{yz} \gamma_{yz} + \tau_{zx} \gamma_{zx}).$$

U primjeru glavnih naprezanja i glavnih deformacija gustoća energije deformiranja tijela jest:

$$U_o = \frac{1}{2} (\sigma_1 \epsilon_1 + \sigma_2 \epsilon_2 + \sigma_3 \epsilon_3), \text{ J/m}^3.$$

Uz uporabu Hookeovog zakona gustoća energije deformiranja može se izraziti kao funkcija naprezanja na elementu tijela:

$$U_o = \frac{1}{2E} (\sigma_x^2 + \sigma_y^2 + \sigma_z^2) - \frac{\nu}{E} (\sigma_x \sigma_y + \sigma_y \sigma_z + \sigma_z \sigma_x) + \frac{1}{2G} (\tau_{xy}^2 + \tau_{yz}^2 + \tau_{zx}^2), \text{ J/m}^3.$$

Energija deformiranja za linearno-elastično tijelo obujma  $V$  jest:

$$U = \int_V U_o dV, \text{ J}.$$


### Unutarnje sile u poprečnom presjeku opterećenog štapa

Kod općeg primjera opterećenja štapa sve vanjske sile (sile i spregovi sila) moraju biti u statičkoj ravnoteži, tj. rezultanta i rezultirajući moment svih vanjskih sila jednaki su nuli, slika a). U koordinatnom sustavu  $0xyz$ , uzdužna os štapa podudara se s osi  $x$ , a osi  $y$  i  $z$  su osi u površini poprečnog presjeka štapa (presjek okomit na uzdužnu os  $x$  štapa), slika b).


Komponente unutarnje sile u poprečnom presjeku štapa u ravnoteži su s rezultantom vanjskih sila na dijelu štapa do tog presjeka, slika b) i označavaju se s:

- $N \rightarrow$  **normalna** ili **uzdužna sila** (osna ili aksijalna sila), izaziva rastezanje ili sabijanje u pravcu uzdužne osi  $x$  štapa,
- $Q_y$  i  $Q_z \rightarrow$  **poprečne sile** u pravcu težišnih osi  $y$  i  $z$  površine poprečnog presjeka štapa, izazivaju smicanje u ravnini poprečnog presjeka,
- $T = M_x \rightarrow$  **moment uvijanja** ili **torzije**, izaziva uvijanje oko uzdužne osi  $x$  štapa,
- $M_{by}$  i  $M_{bz} \rightarrow$  **momenti savijanja** oko težišnih osi  $y$  i  $z$  površine poprečnog presjeka štapa.

Na slici b) su sve komponente unutarnje sile u poprečnom presjeku štapa pozitivne.




Opći primjer opterećenja štapa



### Energija deformiranja kod osnovnih primjera opterećenja štapa

- a) Energija deformiranja za osno opterećenje ravnog štapa (slika a):




a) Osno opterećen ravni štap

$$U = \int_U U_0 dV = \frac{1}{2} \int_l \left( \int_A \frac{\sigma_x^2}{2E} dA \right) dx = \frac{1}{2} \int_l \frac{N^2(x)}{EA(x)} dx, J,$$

a za osnu krutost štapa  $EA=\text{konst.}$ :

$$U = \frac{1}{2EA} \int_l N^2(x) dx, J.$$

- b) Energija deformiranja za uvijanje okruglog štapa (slika b):




b) Uvijanje štapa kružnog poprečnog presjeka

$$U = \int_U U_0 dV = \frac{1}{2} \int_l \frac{T^2(x)}{GI_p(x)} dx, J,$$

a za torzijsku krutost  $GI_p=\text{konst.}$ :

$$U = \frac{1}{2GI_p} \int_l T^2(x) dx, J.$$

- c) Energija deformiranja za čisto savijanje štapa u dvjema okomitim ravninama ( $0xz$ ) i ( $0xy$ ), tj. **koso savijanje štapa**, gdje su težišne osi  $y$  i  $z$  glavne osi drugog momenta površine ("momenti tromosti" ili "momenti inercije") poprečnog presjeka, slika c):



c) Čisto savijanje štapa

$$U = \frac{1}{2} \int_l \left( \frac{M_{by}^2(x)}{EI_y(x)} + \frac{M_{bz}^2(x)}{EI_z(x)} \right) dx, J,$$

a za homogen štap  $E=\text{konst.}$  i konstantnog poprečnog presjeka:

$$U = \frac{1}{2EI_y} \int_l M_{by}^2(x) dx + \frac{1}{2EI_z} \int_l M_{bz}^2(x) dx, J.$$

Energija deformiranja za poprečno savijanje ravnog štapa (savijanje silama), npr. u glavnoj ravnini ( $0xz$ ) konstantne površine poprečnog presjeka:

$$U = \frac{1}{2} \int_l \left( \frac{M_{by}^2(x)}{EI_y} + \frac{Q_z^2(x)}{GA} k_z \right) dx, \text{ J},$$

gdje je faktor  $k_z$  ovisan o obliku površine poprečnog presjeka štapa i određen je

$$k_z = \frac{A}{I_y^2} \int_A \left( \frac{S_y^*(z)}{b(z)} \right)^2 dA,$$

gdje je  $S_y^* = \int_A z dA$  → staticki moment površine  $A$  obzirom na težišnu os  $y$  poprečnog presjeka štapa.

Izrazi za izračunavanje vrijednosti  $S_y^*$  dani su kod izvoda za posmično naprezanje  $\tau_{xz}$  kod poprečnog savijanja, u predmetu "[ČVRSTOĆA I](#)".

U literaturi su dani izrazi i vrijednosti faktora  $k_z$  za različite poprečne presjeke štapa:

- puni pravokutni presjek:  $k_y = k_z = 6/5 = 1,2$ ,
- puni kružni presjek:  $k_y = k_z = 10/9$ ,
- tankostjeni prstenasti kružni presjek:  $k_y = k_z = 2$ ,
- standardni profili s dva pojasnika ( $I$ ,  $U$ ,  $Z$ ):  $k_z \approx A / A_r$ , gdje je  $A$  ukupna ploština površine i  $A_r \approx s \cdot h$  ploština površine rebra profila. Vrijednosti faktora su:  $k_z \approx 2,1 \div 2,5$ .

d) Energija deformiranja za **opći primjer opterećenja ravnog štapa** – primjena metode superpozicije:

$$U = \frac{1}{2} \int_l \left( \frac{N^2(x)}{EA(x)} + \frac{Q_z^2(x)}{GA(x)} k_z + \frac{Q_y^2(x)}{GA(x)} k_y + \frac{T^2(x)}{GI_p(x)} + \frac{M_{by}^2(x)}{EI_y(x)} + \frac{M_{bz}^2(x)}{EI_z(x)} \right) dx, \text{ J}.$$

U praksi su štapovi neke konstrukcije najčešće konstantnog poprečnog presjeka te je tada izraz za određivanje energije deformiranja ravnog štapa duljine  $l$ :

$$U = \frac{1}{2} \left[ \frac{1}{EA_0} \int_0^l N^2(x) dx + \frac{k_z}{GA_0} \int_0^l Q_z^2(x) dx + \frac{k_y}{GA_0} \int_0^l Q_y^2(x) dx + \frac{1}{GI_p} \int_0^l T^2(x) dx + \frac{1}{EI_y} \int_0^l M_{by}^2(x) dx + \frac{1}{EI_z} \int_0^l M_{bz}^2(x) dx \right]$$

Ako je konstrukcija sastavljena od  $n$  ravnih štapova od istog ili od različitih materijala, energija deformiranja konstrukcije određena je zbrojem energija deformiranja svih njenih pojedinih štapova:

$$U = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \left[ \int_{l_i} \left( \frac{N^2(x_i)}{E_i A(x_i)} + \frac{Q_z^2(x_i)}{G_i A(x_i)} k_z + \frac{Q_y^2(x_i)}{G_i A(x_i)} k_y + \frac{T^2(x_i)}{G_i I_p(x_i)} + \frac{M_{by}^2(x_i)}{E_i I_y(x_i)} + \frac{M_{bz}^2(x_i)}{E_i I_z(x_i)} \right) dx_i \right], \text{ J}.$$

Ako je konstrukcija sastavljena od  $n$  zakrivljenih tankih štapova ( $h_i/R_i \leq 1/10$ ) od istog ili od različitih materijala, energija deformiranja konstrukcije određena je zbrojem energija deformiranja svih pojedinih štapova (za kružno zakrivljeni štap  $ds = R d\varphi$ ):

$$U = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \left[ \int_{s_i} \left( \frac{N^2(s_i)}{E_i A(s_i)} + \frac{Q_z^2(s_i)}{G_i A(s_i)} k_z + \frac{Q_y^2(s_i)}{G_i A(s_i)} k_y + \frac{T^2(s_i)}{G_i I_p(s_i)} + \frac{M_{by}^2(s_i)}{E_i I_y(s_i)} + \frac{M_{bz}^2(s_i)}{E_i I_z(s_i)} \right) ds_i \right], \text{ J}.$$

U proračunima štapnih konstrukcija se energije deformiranja od smicanja, a često i od osnog opterećenja, zanemaruju zbog zanemarivih vrijednosti u usporedbi s iznosima energije deformiranja od savijanja i uvijanja štapa, kako je pokazano u primjerima.

Kod proračuna deformacija ravninskih nosača uzima se samo energija deformiranja dijelova nosača od savijanja, a kod ravninsko-prostornih nosača energije deformiranja od savijanja i uvijanja.

Kod proračuna deformacija rešetkastih nosača uzima se samo energija deformiranja štapova nosača od rastezanja ili sabijanja osnim silama u štapovima (računa se da su štapovi spojeni sa zglobovima!).

Primjeri izračunavanja energije deformiranja različitih štapnih konstrukcija dani su u poglavlju "Riješeni zadaci\_Čvrstoća 2/1-Energijske metode/Energija deformiranja".

U svim primjerima i zadacima kod štapnih konstrukcija, na slici nosača crtkanom linijom označena je kontura nosača tako da su momenti savijanja pozitivni ako on izaziva u krajnjim vlaknima presjeka rastezanje (vlačna naprezanja).