



Slika 2.39 Konstrukcija u obliku polukružnog prstena: a) zadana konstrukcija,  
b) zamjenska statički određena konstrukcija

Energija deformiranosti štapa dana je izrazom

$$U = \frac{1}{2EI} \int_0^\pi [XR(1 - \cos\varphi) - FR \sin\varphi]^2 R d\varphi. \quad (\text{b})$$

Nepoznatu reakciju  $X$  možemo odrediti pomoću poučka o minimumu energije deformiranosti.

Prema tome, imamo

$$R^2 \frac{\partial U}{\partial X} = \frac{1}{EI} \int_0^\pi [XR(1 - \cos\varphi) - FR \sin\varphi](1 - \cos\varphi) R^2 d\varphi = 0. \quad (\text{c})$$

Na temelju toga možemo dobiti

$$X \int_0^\pi (1 - \cos\varphi)^2 d\varphi = F \int_0^\pi (1 - \cos\varphi) \sin\varphi d\varphi. \quad (\text{d})$$

Prema tablici 1.2 integral na lijevoj strani gornjeg izraza iznosi  $3\pi/2$ , a na desnoj strani 2. Uvezvi to u obzir dobit ćemo

$$X = \frac{4F}{3\pi}. \quad (\text{e})$$

Izrazi za normalnu i poprečnu silu sada su

$$N = -X \cos\varphi - F \sin\varphi, \quad (\text{f})$$

$$Q = -X \sin\varphi + F \cos\varphi.$$